

Konto	Bygningsdel og vedligeholdelsesaktivitet	Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen	T*	BD årgang (ca. år)	BD teoretisk levetid (ca. år)	Vurderet BD's restlevetid (ca. år)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
2019	Ekstern finansiering																															
	Årets Overskud																															
	Årets startsaldo						7.983.056	5.489.480	5.508.495	6.208.497	6.731.641	7.437.204	7.799.568	8.422.503	7.612.093	4.203.489	4.417.725	1.402.200	2.097.105	-218.761	486.802	1.176.086	1.509.967	1.619.590	2.319.593	2.190.253	2.655.223	2.794.708	3.457.456	2.646.483		
	Årets udgifter						3.592.575	1.107.985	426.997	603.856	421.437	764.636	504.066	1.937.410	4.535.604	912.764	4.142.525	432.096	3.442.865	421.437	437.716	793.119	1.017.377	426.997	1.256.340	662.029	987.515	464.252	1.937.973	855.724		
	Årets henlæggelser						1.099.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	
	Årets slutsaldo						5.489.480	5.508.495	6.208.497	6.731.641	7.437.204	7.799.568	8.422.503	7.612.093	4.203.489	4.417.725	1.402.200	2.097.105	-218.761	486.802	1.176.086	1.509.967	1.619.590	2.319.593	2.190.253	2.655.223	2.794.708	3.457.456	2.646.483	2.917.760		
116.11 Belægn, hegn, læmur, trapper, ramper, broer	Udlægning af ny belægning på 7 stk. p-pladser og vej mod Netto ud for gavl nr. 15, 8 stk. p-pladser og vej bag nr. 15-21 og stibelægning ved bygningerne. Areal i alt ca. 1000 m2 p-plads. Småreparationer udføres under kt. 115	Belægninger er overalt herregårdssten, mørke ved p-pladser og veje, lyse ved stier. Fremstår generelt i god vedligeholdsstand.	4)	2006	30	25																								85.749		
	Udskiftning af asfaltbelægning på vej og p-areal ved nr. 25-31. Omfang ca. 1000 m2 i alt. Tilbud fra NCC er inkl. opstrøbrning.	Skønnes at være ældre end 30 år. Der er registreret lunger, revner, huller og gamle pletreparationer. Asfaltbelægningen er i dårlig stand. Der indregnes nyt slidlag		4)	2017	20-40	0-2																									
	Udskiftning af støttemur mod afd. 10 ved nr. 25-31	I dårlig stand, hælder mod gården. Ca. 1 m høj på det højeste punkt.		ca. 1972	20-40	0-5	50.532																									
	Udskiftning af galvaniserede rækværk ved kældertrapper ved facader mod vest	Rækværkerne er i god stand		ca. 2006	20-40	15										42.875																
	Udskiftning af malede / galvaniserede rækværker ved nr. 27, facade mod øst. Der er medregnet et nyt rækværk boltet på beslag (som afd. 02-01)	Rækværkerne er i vedligeholdsstand under middel. Maling er afskallet, der er rust udtræk ved fod indstøbt i trappe.		ca. 1970	20-40	0-3	5.000				32.156																					
Terræn	Afløb (kloak og regnvand)																															
	Udskiftning af kloak- og regnvandsledninger og brønde i terræn.	Systemerne er separeret i 2008	4)	2008	30-50	35	60.639																									
	Rottespærre	Service, bør foretages årligt	3)	-	-	-	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	
	Tørning af sandfang, rensning og spuling af afløbssystem, både kloak under bygning og regnvandsystemet. Regnv. Fra TN brønd til skelbrønd. Spv: Fra Renseadgang i kælder til skelbrønd. Rense afløbsrende ved garager.	Tørning og spuling anbefales hvert 5. år ved lav belastning. Ca. 250 m sp og rv ledninger, ca. 26 tn brønde, ca. 18 nedgangsbrønde.		3)	2008	-	2		21.176																							
	Tv inspektion af regn- og spildevandsledninger i terræn og under gulv i kælder.	Tv inspektion til kontrol af samlinger og evt. lunger. Ledninger i terræn er fra 2008. Ledninger under kældergulv er fra opførelsen i ca. 1947. Inspektion		3)	-	-	2						50.532																			
	Brugsvand																															
	Udskiftning af stikledning fra afspæringsventil i skel til måler i teknikrum (2 stk. stik i nr. 17 og 25), samt udskiftning af forsyningsledninger BK, BV, BC mellem blokkene. Omfang skønnes til ca. 50 m vandledning.	Skønnes at være fra 1985 og udført i støbejern. Begyndende risiko for utætheder, tærringer.		3)	1985	30-50	5-10	160.780																								
	Forsyningsledninger til taphaner i terræn. Der er 1 stk. udv. Taphane ved garager	Skønnes etableret i 2005, hvor alle brugsvandsledninger blev skiftet. og derfor udført i PEM rør.		4)	2005	40	35																									16.078
	Varme																															
	Udskiftning af interne varmforsyningsledninger i terræn mellem nr. 17 og 19. Dimensionen skønnes til 50 mm og der skønnes i alt ca. 30 m ledning.	Fjernvarmeledningerne skønnes at være fra opførelsen i 1985 og udført i stål. Der er betydeligt varmetab (ca. 40-50 %) som følge af årgangens isoleringsstandard.		3)	1985	50	15-20										182.218															
Ei																																
Udskiftning af kabler i terræn. Sandsynligvis fra 1993. Der er interne kabler i terræn mellem skab på gavl nr. 21 og til garager, i alt ca. 40 m.	Kablerne skønnes at være i god stand		4)	1993	40	25																									85.749	
Udskiftning af udvendig belysning, ca. 11 stk. skotarmaturer og ca. 2 stk. rørarmaturer på facader. Sandsynligvis udskiftet i 1993 samtidig med renovering af elinstallationen.	Armaturer er i ok stand.		4)	1993	20-30	25																									21.437	
etablering af belysning v. trapper v. nr 27			4)	-	-	-	20.000																									
116.13 inventar (affaldsø cykelstat bord/bnk legepl skure	Vedligehold og udskiftning af borde og bænke, skilte og tavler. Der er ca. 4 stk. bord/bænkesæt.	Repareres, lakeres eller udskiftes løbende efter behov.	4)	1990	30	15		8.575			5.359			5.359						5.359			5.359			5.359				5.359		
	Udskiftning af galvaniseret rionet hegn omkring affaldscontainere. 1 sæt ved gavl nr. 17, 1 sæt på p-plads ud for nr. 31 gavl.	Begge øer er i god stand, hegnene er begroet med efeu.		4)	2003	30	20														26.797											
116.14 beplantn	Vedligehold og udskiftning af beplantning mv. Beløb er afsat.		4	2016	2	2		5.158			5.158			5.158						5.158			5.158			5.158				5.000		
116.21 funda- ment	Reparation af smårevner, afrensning og maling af sokkel og kælderhalse. Arbejdet skønnes til maling hvert 7 år.	Der er kun registreret små ubetydelige revner på sokkel. Maling er afskallet. Soklen males sort. Det er nødvendigt at fjerne en smule beplantning langs facaden mod Rådhusgade. Maling i kælderhalse mv. er ok.	3)	1947	100+	50+			16.078							16.078															16.078	
	Rådhusgade 15-21. Omfugning af murværk i den gamle afd. 01-01. Reparation af revner jf. rapport fra Niras. Licitationsresultat er tilføjat.	Alle facader og gavle i Rådhusgade 15-21 og sydgavl i Rådhusgade 25 omfuges i 2014. Undtaget er gavl i nr. 15 og nr. 19, som er omfugnet i 2005.		3)	2014	30-40	30																									1.500.616
	Rådhusgade 15-21. Beløb afsat til efterisolering samtidig med omfugning. Indehold er tjek af hulmur og dokumentation med efterfølgende termografi.	Der er efteriseret i hulmur, jf. tjek af BMB den 1/7/2014. Dog kuldebroer pga. faste bindere		5)	2014	-	-																									
	Rådhusgade 15-21. Udskiftning af elastiske fuger omkring vinduer og døre. Udskiftes samtidig med vinduesudskiftning. Første gang indregnes beløb i vindues-udskiftning. Derefter ca. hvert 10. år.	Fugerne blev skiftet ved vinduesudskiftningen i 2014.		3)	2014	6-12	6				321.561											321.561										
	Rådhusgade 25-31, Omfugning	Omfang skønnes som nr. 15-21. Fugerne er i rimelig god stand		3)		30-40										1.500.616																
116.22 facade	Rådhusgade 25-31, Beløb afsat til efterisolering samtidig med omfugning. Indehold er tjek af hulmur og dokumentation med efterfølgende termografi.	Der skønnes at hulmur er efteriseret. Dog kuldebroer pga. faste bindere		5)																												
	Rådhusgade 25-31, elastiske fuger. Udskiftes samtidig med vinduesudskiftning. Første gang indregnes beløb i vindues-udskiftning. Derefter ca. hvert 10. år.	Fugerne er tørre og ved at slippe. Er indeholdt i vinduesudskiftningen i 2018.		3)	1987	6-12	1-5								309.486											309.486						
	Udskiftning af eternittag inkl. taghætter. Ca. 1400 m2. Vindskeder udskiftes samtidig og er indeholdt i tag. Både 15-21 og 25-31.	Bølgeeternittag fra 1987. Fremstår i rimelig god stand.		3)	1987	40-50	10-15							1.515.973	1.515.973																	

