

\\egbolig.local\public\data3\70074\data\egbolig2\WebRapporter\DVstam\maengdeliste\DVMaengdeliste.rpt

							<b>Fag:</b>			
							<b>Kriterier:</b>			
							<b>Periode: 2021-2041</b>			
<b>Selskab 1</b>	<b>Afdeling 22</b>	<b>Tornøegade 26-30</b>								
	<b>Afsnit 1</b>									
	<b>Tilstandsdato 01-01-2022</b>									
<b>Gruppe</b>	<b>Konto</b>	<b>Bygningsdel</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Antal</b>	<b>Enhedspris</b>	<b>Ialt</b>	<b>Int.</b>	<b>Start</b>	<b>Udført</b>	<b>Stop</b>
bi.hvi	116310	Hårde hvidevarer	Udskiftning af hvidevarer	1	10.000,00	10.000,00	1	2020		
bi.køk	116310	Køkkeninventar	Udskiftning af køkkener				0	2020		
bi.køk	116310	Køkkeninventar	Afsat beløb til køkken & bad - ikke godkendt individuel forb	1	8.400,00	8.400,00	1	2020		
bi.møb	116410	Møbler	Afsat beløb til inventar (borde, stole, etc.).	1	10.000,00	10.000,00	10	2024		
bk.alt	116240	Altan	Udskiftning af rækværk ved reposer.	1	90.000,00	90.000,00	60	1993		
bk.alt	116240	Altan	Udskiftning af 6 stk. rækværk på altaner.	6	10.000,00	60.000,00	60	1993		
bk.dør	116260	Dør	Udskiftning af elektrisk dørpumpe ved hoveddør	1	30.000,00	30.000,00	15	2024		
bk.dør	116310	Dør	Udskiftning af indvendige døre og inventar	1	8.100,00	8.100,00	1	2020		
bk.fun	116210	Fundament	Sokkel og fundament	1	5.000,00	5.000,00	6	2021		
bk.gul	116310	Gulv	Afslibning af gulve	1	8.000,00	8.000,00	1	2020		
bk.tad	116230	Tagdækning	Udskiftning af tag	1	800.000,00	800.000,00	35	2017		
bk.tad	116230	Tagdækning	Algebehandling af tagflader	1	4.000,00	4.000,00	5	2022		
bk.tra	116250	Trappe	Udskiftning af betontrapper (2 stk.) til kælder og etageadsk	1	200.000,00	200.000,00	65	1993		
bk.tra	116250	Trappe	Udskiftning af ståltrappe i trappehus ved hoveddør.	1	50.000,00	50.000,00	65	1993		
bk.tra	116250	Trappe	Maling af reposer/trappe ved elevator, samt trappe til kælder	1	20.000,00	20.000,00	6	2021		
bk.tra	116250	Trappe	Trapper og ramper				0	2020		

\\egbolig.local\public\data3\70074\data\egbolig2\WebRapporter\DVstam\maengdeliste\DVMaengdeliste.rpt

							<b>Fag:</b>			
							<b>Kriterier:</b>			
							<b>Periode: 2021-2041</b>			
<b>Gruppe</b>	<b>Konto</b>	<b>Bygningsdel</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Antal</b>	<b>Enhedspris</b>	<b>Ialt</b>	<b>Int.</b>	<b>Start</b>	<b>Udført</b>	<b>Stop</b>
bk.tra	116410	Trappe	Trappevask				0	2020		
bk.vin	116260	Vindue	Udskiftning af elastiske fuger	1	36.000,00	36.000,00	10	2030		
bk.vin	116260	Vindue	Udskiftning af vinduer og døre	1	1.800.000,00	1.800.000,00	40	2019		
bk.væg	116220	Væg	Omfugning af murværk	1	250.000,00	250.000,00	50	1993		
bk.væg	116220	Væg	Algebehandling af facader	1	5.000,00	5.000,00	5	2022		
bk.væg	116220	Væg	Reparation af mørtelfuger	1	30.000,00	30.000,00	10	2021		
bk.væg	116410	Væg	Udskiftning af depotrum i kælder.	1	40.000,00	40.000,00	40	1993		
bk.væg	116410	Væg	Maling af trappeopgang				0	2020		
bt.afl.ops	116510	Opsamling	Udskiftning af tagrender og nedløb				0	2020		
bt.afl.ops	116510	Opsamling	Rensning af tagrender				0	2020		
bt.afl.pum	116510	Pumpeanlæg	Service af pumper				0	2020		
bt.afl.sam	116510	Afløbssystem (samlet)	Udskiftning afløb og faldstammer i bygning	1	120.000,00	120.000,00	50	1993		
bt.elf.sam	116520	Elforsyningsanlæg (samlet)	Udskiftning af elinstallationer i bygning	1	415.000,00	415.000,00	60	1993		
bt.kom.sam	116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	Udskiftning af ringeklokker				0	2020		
bt.tra.sam	116580	Transportsystem (samlet)	Udskiftning / renovering af 1 stk. elevator.	1	400.000,00	400.000,00	40	1993		
bt.tra.sam	116580	Transportsystem (samlet)	Service af elevator.	1	6.000,00	6.000,00	1	2020		
bt.van.mål	116540	Målerarrangement	Udskiftning af vandmålere				0	2020		
bt.van.sam	116540	Vandsystem (samlet)	Udskiftning af brugsvandsrør i bygning	1	600.000,00	600.000,00	50	1993		

\\egbolig.local\public\data3\70074\data\egbolig2\WebRapporter\DVstam\maengdeliste\DVMaengdeliste.rpt

							<b>Fag:</b>			
							<b>Kriterier:</b>			
							<b>Periode: 2021-2041</b>			
<b>Selskab 1</b>	<b>Afdeling 22</b>	Tornøegade 26-30								
	<b>Afsnit 1</b>									
	<b>Tilstandsdato</b>	01-01-2022								
<b>Gruppe</b>	<b>Konto</b>	<b>Bygningsdel</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Antal</b>	<b>Enhedspris</b>	<b>Ialt</b>	<b>Int.</b>	<b>Start</b>	<b>Udført</b>	<b>Stop</b>
bt.van.sam	116540	Vandsystem (samlet)	Udskiftning af brugsvandsvekslere	1	50.000,00	50.000,00	15	2017		
bt.var.mål	116550	Målerarrangement	Udskiftning af varmemålere	1	35.000,00	35.000,00	10	2018		
bt.var.sam	116550	Varmeanlæg (samlet)	Udskiftning af varmerør og radiatorer i bygning	1	500.000,00	500.000,00	50	1993		
bt.var.sam	116550	Varmeanlæg (samlet)	Udskiftning af varmeanlæg	1	55.000,00	55.000,00	15	2027		
bt.vas.sam	116560	Vaskerimaskiner	Maskiner i fællesvaskeri				0	2020		
bt.vas.sam	116560	Vaskerimaskiner	Udskiftning af vaskemaskine og tørretumbler.	1	50.000,00	50.000,00	15	2021		
bt.ven.sam	116570	Ventilationsanlæg (samlet)	Rensning af ventilationskanaler	14	700,00	9.800,00	10	2029		
bt.ven.sam	116570	Ventilationsanlæg (samlet)	Service af ventilationsanlæg	1	3.000,00	3.000,00	3	2021		
bt.ven.sam	116570	Ventilationsanlæg (samlet)	Filtre til ventilationsanlæg				0	2020		
bt.ven.sam	116570	Ventilationsanlæg (samlet)	Udskiftning af ventilationsanlæg	1	90.000,00	90.000,00	15	2030		
tb.bus	116140	Buske	Planter, buske og træer				0	2020		
ti.bor	116130	Borde og bænke	Borde og bænke				0	2020		
ti.leg	116130	Legepladsudstyr	Udskiftning af legeplads				0	2020		
ti.leg	116130	Legepladsudstyr	Kontrol af legeplads				0	2020		
ti.sby	116130	Småbyg. ikke reg. som bygn.	Udskiftning af skure				0	2020		
ti.sby	116130	Småbyg. ikke reg. som bygn.	Malerbehandling af skure				0	2020		
ti.tav	116130	Tavler, skilte, skærme	Udskiftning af 14 stk. postkasser.	1	15.000,00	15.000,00	35	1993		

\\egbolig.local\public\data3\70074\data\egbolig2\WebRapporter\DVstam\maengdeliste\DVMaengdeliste.rpt

Gruppe	Konto	Bygningsdel	Aktivitet	Antal	Enhedspris	Ialt	Int.	Start	Udført	Stop
tk.bel	116110	Belægning	Udskiftning af belægning	1	140.000,00	140.000,00	35	1993		
tk.bel	116110	Belægning	Udskiftning af asfalt				0	2020		
tk.heg	116110	Hegn	Udskiftning af 6 stk. hegn.	6	5.000,00	30.000,00	35	1993		
tk.heg	116110	Hegn	Maling af hegn	1	6.000,00	6.000,00	6	2021		
tk.heg	116110	Hegn	Udskiftning af affaldsø				0	2020		
tk.heg	116110	Hegn	Udskiftning af stålkonstruktion ved affaldsø. (3 stk. containere)	1	20.000,00	20.000,00	40	1993		
tk.tra	116110	Trappe og rampe	Udskiftning af trappe (1 stk.)	1	10.000,00	10.000,00	35	1993		
tt.afl.pum	116120	Pumpeanlæg	Service af drænpumpe	1	1.000,00	1.000,00	1	2005		
tt.afl.pum	116120	Pumpeanlæg	Udskiftning af drænpumpe	1	7.000,00	7.000,00	20	2005		
tt.afl.sam	116120	Afløbssystem (samlet)	Rensning af kloak. Tømning af sandfang	1	10.000,00	10.000,00	5	2021		
tt.afl.sam	116120	Afløbssystem (samlet)	Udskiftning af kloak. Udskiftning af afløbsledninger (ca. 30 m)	1	500.000,00	500.000,00	50	1993		
tt.afl.sam	116120	Afløbssystem (samlet)	TV-inspektion af regnvand- og spildevandsledninger	1	30.000,00	30.000,00	15	2031		
tt.elf.sam	116120	Elforsyningsanlæg (samlet)	Udskiftning af lamper i terræn. Udskiftning af parklamper. ( )	1	20.000,00	20.000,00	30	1993		
tt.elf.sam	116120	Elforsyningsanlæg (samlet)	Udskiftning af elkabler i terræn				0	2020		
tt.elf.sam	116120	Elforsyningsanlæg (samlet)	Udskiftning af ca. 52 stk. udendørs lamper ved hoveddøre, trapper	1	35.000,00	35.000,00	30	1993		
tt.van.sam	116120	Vandsystem (samlet)	Udskiftning af vandledninger i terræn. Mulig reetablering af	1	5.000,00	5.000,00	50	1993		

Fag:

Kriterier:

Periode: 2021-2041

Selskab 1      Afdeling 22      Tornøegade 26-30  
 Afsnit 1  
 Tilstandsdato 01-01-2022

\\egbolig.local\public\data3\70074\data\egbolig2\WebRapporter\DVstam\maengdeliste\DVMaengdeliste.rpt

Selskab 1      Afdeling 22      Tornøegade 26-30  
Afsnit 1  
Tilstandsdato 01-01-2022

Fag:

Kriterier:

Periode: 2021-2041

Gruppe	Konto	Bygningsdel	Aktivitet	Antal	Enhedspris	Ialt	Int.	Start	Udført	Stop
tt.var.sam	116120	Varmeanlæg (samlet)	Udskiftning af varmeledninger i terræn. Mulig reetablering a	1	5.000,00	5.000,00	50	1993		
I Alt						6.632.300,00				